


Fransgård

Håndbog
Manual
Handbuch
Manual de référence



Rotorsiderive
Rotary Side Delivery Rake
Kreiselschwader
Roto-Râteau-Andaineur

SR-3200P

Fransgård

Fredbjergvej 132 . DK-9640 Farsø

Type SR-3200 P

Kg 480

KW 16

Serie Nr.

År

Made in Denmark



153

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132
DK - 9640 Farsø
Telefon : +45 98 63 21 22
Fax : +45 98 63 18 65

DK**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Side

Tekniske data	1
Sikkerhedsforskrifter.....	2
Introduktion	2
Samlevejledning	3
Transportstilling	3
Smøring og vedligeholdelse	10
Reservedelslister	12-

TEKNISKE DATA

Arbejdsbredde.....	3,20m.
Transportbredde	2,00m.
Arbejdshastighed,op til.....	8-10km.t.
Kraftbehov.....	20HK/16kW.
Kraftudtag	400omdr./min.
Dækstørrelse.....	16,5x8" 6Ply.
Vægt	480 kg.
Antal rivetænder.....	24 stk.

GB**LIST OF CONTENTS**

Page

Technical Specifications	1
Safety Precautions	4
Introduction	4
Assemble instructions.....	5
Transport position.	5
Lubrication and Maintenance.....	10
Spare Parts Lists	12-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working widt	3,20m.
Transport width	2,00m.
Working speed,max.	8-10km./hour.
Power Requirement	20HP/16kW.
Power Take-off.....	400 revs./min.
Tyre Size.....	16,5x8" 6Ply.
Weight.....	480 kg.
Number of Rake Tines	24 pcs.

D**INHALTSVERZEICHNIS**

Seite

Technische Daten.....	1
Sicherheitsvorschriften	6
Einführung	6
Montageanleitung	7
Transportstellung	7
Abschmieren und Wartung	10
Ersatzteillisten.....	12-

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite.....	3,20m.
Transportbreite.....	2,00m.
Arbeitsgeschwindigkeit,Max.....	8-10km/St.
Leistungsaufnahme.....	20PS/16kW.
Zapfwellenleistung	400 Umdr./Min.
Reifengröße	16,5x8" 6Ply.
Gewicht.....	480kg.
Anzahl der Schwadenzinken	24 Stck.

F**TABLE DES MATIERES**

Page

Caracteristiques techniques	1
Consignes de sécurité	8
Introduction	8
Instructions de montage	9
Position de transport.....	9
Lubfication et maintenance	10
Liste de pièces de rechange.....	12-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur en service	3,20m.
Largeur de position transport	2,00m.
Vitesse max.en service	8 à 10km/h.
Puissance nécessaire	20CH/16kW.
Prise de force.....	400tr/min.
Pneumatiques	16,5x8" 6Ply.
Poids	480kg.
Nombre de dents	
Rotorateauandaineur	24 pièces.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Det er ejerens ansvar, at instruere eventuelle brugere og medhjælpere i brugen af maskinen.

Alle afskærmminger skal være på plads og kontrolleres, før maskinen sættes i gang.

Påbegynd ikke arbejdet med maskinen før instruktionsbogen er gennemlæst og forstået.

Nye instruktionsbøger kan rekvireres ved at ringe til forhandleren eller til fabrikken på tlf.nr. 98 63 21 22.

Ophold i maskinens arbejdsmarked, medens dens arbejdsorganer roterer, er uforsvarligt, hold hænder, fødder og løstsiddende beklædningsgenstande fri af roterende genstande på maskinen.

Kontroller at du ikke bringer andre i fare, når maskinen anvendes.

Forlad ikke traktoren igang uden, at denne er under kydig opsyn. Maskinen er beregnet til anvendelse i stråafgrøder og må ikke anvendes til andet.

Maskinen må kun betjenes af kvalificeret bruger.

Lad ikke børn og ukyndige arbejde med maskinen.

Forsikre dig selv om, hvordan du hurtigst får standset maskinen og traktoren i en eventuel faresituation.

Smøring, justering og indstilling af maskinen må kun foretages, når denne er standset, og kraftudtaget er slæt fra, nøglen til traktoren skal være fjernet, således ingen uvedkommende kan starte traktoren.

Efterspænd bolte og kontroller indstillinger efter ca. 5 timers drift.

Der bør kun anvendes originale Fransgård reservedele.



INTRODUKTION

Fransgård Rotor side rive model SR-3200 P er en af de hurtigste og mest effektive river på verdensmarkedet.

Indstilling af rivehøjden foretages ved at hæve eller sænke hjulene, ved hjælp af hydraulikken og justering af boltene i bærerammen ved hjulene, boltene må dog ikke justeres så langt op at maskinen hviler i cylinderen.

Ved sammenrivning er rivearmene kurvestyret, således at pick-up fjedrene vipper op, derved opnåes en meget skånsom behandling af materialet.

Maskinen er monteret med ballonhjul med bred bæreflade. Rotorhastighed og fremkørselshastighed må vælges efter afgrødens art og beskaffenhed.



Samlevejledning.

Bolte, møtrikker og splitter mm. er monteret på de dele af maskinen, hvor de skal anvendes.

Monter spindelen (pos.21 side 12) i hovedrammen, sammen med kontralås og håndtag (pos.7-5).

Bugsertræk (pos.20) monteres på hovedramme, fjederen (pos.22) skal sidde øverst og sammen med en broneskive (pos.26) på hver side af trækstangen, herefter monteres møtrikken (pos.27) på spindelen.

Monter hjulbeslagene (pos.14-15 side18), bemærk at der er højre og venstre, herefter monteres hjulene og støtteben.

Hydraulikslangen (pos.5 side18) monteres på toppen af akselen ved gearhuset.

De lange beskyttelsesbeslag (pos.9 side12) monteres i hovedrammen, de 4 holdebeslag (pos.3 side 14-16) for beskyttelsesbøjle monteres, bemærk at de 2 beslag (pos.3 side 14) med gennemgående hul skal sidde i venstre side. Monter herefter beskyttelsesbøjlerne (pos.2 side 14-16), bemærk at den korte ende skal gennem det firkantede hul i hovedrammen.

Herefter monteres skårsamierbeslag og skårsamierdug.


Fjederarm med pick-up fjedre (pos.28 side 20) monteres i bøsning (pos.29) med sikringssplitter (pos.23).

Se iøvrigt samle / reservedelstegninger på efterfølgende sider.



TRANSPORTSTILLING.

Ved transport / bugsering skal fjederarmene afmonteres og sættes i transportbeslagene, sikkerhedsbøjlerne skal skubbes ind til transportposition.

Riven skal ved hjælp af hydraulikken være sænket til laveste hjulhøjde, da der ellers kan opstå skade på hovedakselen.



SAFETY PRECAUTIONS



It is the owner's responsibility to instruct all equipment operators and support personnel in the operation of machine. Do not operate this machine until the owner's manual has been completely read and understood. New owner's manual are available from your dealer or the factory phone + 45 98 63 21 22.

All screens must be correctly positioned and checked before the machine is started. It is dangerous to remain in the machine's working area while its working parts are rotating. Keep hands, feet and clothing away from power driven parts!. Do not leave the tractor running unattended.

Disengage the PTO and turn the tractor off before you service the machine.

The machine is made to work in hay and strawcrops, and may not be used for anything else.

The machine may only be operated by qualified operator.

Familiarize yourself with the controls and how to stop the machine and tractor in an emergency.

Do not let children or incapable persons operate the machine. Machine lubrication, adjustment and setting may only take place while the machine is not in use and while the power take-off is switched off.

Remove the keys so the tractor cannot be started up accidentally.

Retighten bolts and check adjustments after approx. 5 hours of operation.

Only use original Fransgård spare parts.

INTRODUCTION

The Fransgård rotary rake model SR-3200 P is one of the fastest and most effective rakes on the global market.

Set the raking height by raising or lowering the wheels by means of the tractor hydraulics and by adjusting the bolts in the carrying frame by the wheels, however, when adjusting the bolts, make sure the machine never rests on the cylinder. For raking up, the rake arms are cam-track controlled so in the fact that the tines tilt upwards, allowing the material to be treated very gently.

The machine is fitted with balloon tyres with a wide bearing surface.

The rotor speed and forward speed of the tractor must be selected on the basis of the type and state of the crop.

ASSEMBLE INSTRUCTION

Bolts, nuts and special pin's etc. are mounted on the machine where you need it.

Mount the spindle (pos.21 page 12) in the main frame, together with counter-lock and lever (pos.7-5).

Mount the towing coupling (pos.20) on the main frame with the spring (pos.22) on top and together with a bronze washer (pos.26) on each side of the draw-bar. Then mount the nut (pos.27) on the spindle.

Mount the wheel fittings (pos.14-15 page 18). Please note the difference between right and left! Then mount wheels and supporting leg.

Mount the hydraulic hose (pos.5 page 18) on top of the shaft by the gear case.

Mount the long safety brackets (pos.9 page 12) on the main frame, then mount the 4 safety guard brackets (pos.3 page 14-16), placing the 2 brackets (pos.3 page 14) with a hole through to the left. When mounting the safety guard (pos.2 page 14-16), please note that the short end has to be passed through the square hole in the main frame.

Then mount the swath deflector bracket and the swath deflector curtain.


Mount the rake arms with pick-up springs (pos.28 page 20) in bushes (pos.29) using the safety pins (pos.23)

See also the mounting / spare parts drawings on the following pages.



TRANSPORT POSITION

During the transport the rake-arms must be dismantled and placed in the rake-arm carriers on top of the main frame, the safety guards must be pushed in and locked.

Using the tractor hydraulics, the rake has to be lowered to its minimum clearance position, to prevent severe damage to the main gear box shaft.



SICHERHEITSVORCHRIFTEN



Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, alle Bediener und Helfer mit der Bedienung dieser Maschine vertraut zu machen. Dieses Gerät erst betreiben, wenn das Handbuch vollständig durchgelesen und verstanden wurde. Weitere Handbücher sind unter der Telefonnummer + 45 98 63 21 22 erhältlich.

Vor Inbetriebnahme der Maschine sind alle Abschirmungen funktionsgerecht anzubringen und zu überprüfen.

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich der Maschine während des Rotierens ihrer Funktionsteile ist unverantwortlich. Hände, Füße und Kleidung von angetriebenen Teilen fernhalten.

Sicherstellen, daß andere Personen durch den Betrieb der Maschine nicht gefährdet werden.

Den Schlepper nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.

Das Gerät ist für den Einsatz in Heu und Stroh konzipiert und darf für keine Zwecke benutzt werden.

Das Gerät darf nur von qualifizierten Kräften benutzt werden. Machen Sie sich mit den Bedienelementen vertraut und wie die Maschine und der Schlepper im Notfall abzuschalten sind.

Kinder und Unkundige dürfen die Maschine nicht bedienen.

Die Schmierung, Nach- bzw. Einstellung der Maschine darf nur dann erfolgen, wenn die Maschine zum Stillstand gebracht worden und das Zapfwellengetriebe abgeschaltet worden ist. Den Schlüssel abziehen, um ein versehentliches Starten des Schleppers zu vermeiden.

Nach ca. 5 Stunden Betrieb Bolzen nachspannen und Einstellungen überprüfen.

Er solten nur originale Fransgaard Ersatzteile verwendet werden.

EINFÜHRUNG

Der Kreiselschwader Model SR-3200 P von Fransgaard ist einer der schnellsten und effektivsten Kreiselschwader auf dem Weltmarkt erhältlich sind.

Die Einstellung der Rechenhöhe erfolgt durch Anheben bzw. Senken der Räder mittels der Schlepper-Hydraulik und durch Regelung der Bolzen im Tragerahmen bei den Rädern. Bolzen aber nicht so weit nach oben justieren, daß die Maschine auf dem Zylinder ruht.

Beim Schwaden sind die Zinkenarme kurvengesteuert, die Zinken kippen nach oben, auf diese Weise wird eine sehr schonende Handhabung des Materials gewährleistet.

Die Maschine ist mit Ballonreifen mit breiter tragender Fläche ausgestattet.

Die Kreiselgeschwindigkeit und die Fahrgeschwindigkeit des Schlepper sind je nach Art und Beschaffenheit der abgemähten Pflanzen zu wählen

MONTAGEANLEITUNG

Bolzen, Muttern und Splinte u.ä. sind an den hierfür vorgesehenen Stellen an der Maschine montiert.

Spindel (Pos.21 Seite 12) an den Hauptrahmen montieren zusammen mit Konter-Schlöß und Hebe (pos.7-5).

Bugsier-Kupplung (Pos.20) auf den Hauptrahmen montieren, der Feder (Pos.22) nach oben und zusammen mit einer Bronzescheibe (Pos.26) auf jeder Seite der Zugstange. Mutter (Pos.27) auf Spindel montieren.

Radbeschläge (Pos.14-15 Seite 18) montieren, wobei zu beachten ist, daß es links und rechts gibt, dann Räder und Stützbein montieren.

Hydraulikschlauch (Pos.5 Seite 18) oben auf der Welle beim Getriebehäus montieren.

Die langen Schutzbeschläge (Pos.9 Seite 12) auf den Hauptrahmen montieren, die 4 Schutzbügelhalter (Pos.3 Seite 14-16) montieren, wobei zu beachten ist, daß die 2 Halter (Pos. 3 Seite 14) mit durchgehendem Loch an der linken Seite montiert werden müssen. Darauf Schutzbügel (Pos. 2 Seite 14-16) montieren, dabei beachten, daß das kurze Ende durch das viereckige Loch im Hauptrahmen geht.

Schwadformerträger und Schwadformertuch montieren.


Den Zinkenträger mit Pick-up-Zinken (Pos.28 Seite 20) mittels Sicherungssplinte (Pos.29) in der Buchse (Pos.23) montieren.


Siehe im übrigen die Montage- und Ersatzteilezeichnungen auf den nachfolgenden Seiten.

TRANSPORTSTELLUNG

Bei Transport / Bugsieren müssen die Zinkenträger abmontiert und in die Transportbügel angebracht werden. Die Sicherheitsbügel müssen in die Transportstellung geschoben werden.

Der Schwader muß mittels der Schlepper-Hydraulik auf niedrigste Radhöhe gesenkt werden, um eine Beschädigung der Hauptantriebswelle zu vermeiden.





CONSIGNES DE SECURITE

Il est de la responsabilité entière et exclusive du propriétaire d'instruire ses éventuels utilisateurs et le personnel sur le fonctionnement de la machine.

Ne pas manoeuvrer cette machine avant d'avoir lu et totalement assimile le contenu du manuel d'instructions.

Si nécessaire, en commander de nouveaux exemplaires.
(Denmark : +45 98 63 21 22)

Tous les cartes doivent être en place. Il convient de les contrôler avant la mise en marche de la machine. Il est dangereux de stationner dans le rayon d'action de la machine quand ses organes de fonctionnement sont en rotation. Garder les mains, les pieds et les habits à distance des pièces mobiles ! S'assurer qu'aucune personne ne soit exposée au risque d'accident pendant la manoeuvre de la machine.

Ne pas laisser le tracteur en marche sans surveillance.

La machine est destinée à être utilisée pour les récoltes de paille et ne convient à aucun autre usage.

Seul un utilisateur qualifié peut être aux commandes de cette machine. Acquérir une bonne connaissance pratique du fonctionnement des commandes et de la manière d'arrêter de la machine et le tracteur dans les situations d'urgence.

Ne pas laisser les enfants ou les personnes non compétentes manipuler ou manoeuvrer de la machine.

Ne procéder au graissage, à l'ajustage et au réglage de la machine qu'après l'avoir arrêté et débranché la prise de force.

Retirer la clé de contact du tracteur afin que celui-ci ne puisse être mis en marche accidentellement.

Resserrer les boulons et vérifier les réglages après 5 heures de service env.

Il est conseillé d'utiliser exclusivement des pièces détachées Fransgaard d'origine.


INTRODUCTION

Le roto-râteau-andaineur Fransgaard, modèle SR-3200 P, est l'un des râteaux-andaineurs les plus rapides et les plus efficaces du marché mondial. Le réglage de la hauteur de râtiage s'effectue par une élévation ou un abaissement des roues par l'intermédiaire d'un piognée (pos. page) en veillant à ce que la machine ne repose pas sur le cylindre.

Pour le ratelage, les bras de ratelage sont commandés par came, si bien que les griffes sont relevées, permettant ainsi de traiter avec beaucoup de ménagements le matériau.

La machine est équipée de pneus ballons offrant une large surface d'appui.

La vitesse du rotor et de progression peuvent être choisies d'après la nature et la qualité de la culture.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les boulons, écrous, goupilles, etc, sont déjà fixés sur les parties concernées de la machine.

Monter la broche (pos.21 page 12) sur la barre principale avec la contre-serrure et le levier (pos.7-5).

Monter la chape de halage (pos.20) sur la barre principale, le ressort (pos.22) en haut, avec une rondelle de bronze (pos.26) de chaque côté de la barre de traction, monter ensuite l'écrou sur la broche.

Monter les supports des roues (pos.14-15 page 18), en notant bien qu'il y en a de droite et de gauche, monter ensuite les roues et le pied d'appui. Monter le tuyau hydraulique (pos.5 page 18) en dessus de la broche auprès du carter de la boîte de vitesses.

Monter les longs supports de protection (pos.9 page 12) sur la barre principale et ensuite les 4 supports (pos.3 page 14-16) pour les arceaux protecteurs, en remarquant bien qu'il faut mettre les 2 supports (pos.3 page 14) avec le trou à travers à gauche. Monter ensuite les arceaux protecteurs (pos.2 page 14-16), en remarquant bien que le bout le plus court passe par le trou carré dans la barre principale.

Monter ensuite l'andaineuse et la toile d'andaineuse.


Monter le bras de râteau (pos.28 page 20) avec les ressorts pick-up sur la douille (pos.29) avec les goupilles de sûreté (pos. 23).

Voir également les dessins assemblage / pièces aux pages suivantes.

POSITION DE TRANSPORT

Pour le transport ou le remorquage, démonter les bras du râteau et les placer dans les supports de transport et repousser en position de transport les arceaux de sécurité.

Le râteau doit être abaissé dans la position de roue la plus basse au moyen de l'hydraulique, sinon l'arbre principal pourrait être endommagé.



DK

BESTILLING AF RESERVEDELE

Reservedelsordren skal indeholde følgende oplysninger:

1. Maskintype.
2. Reservedelsnummer-beskrivelse-evt.dimension og antallet af ønskede dele.

SMØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For hver 10 timers kørsel smøres kraftoverføringsakselen, og de angivne smøresteder smøres efter behov.

Efterspænd bolte.

Gearkassen er påfyldt 2,6 ltr. gearolie type SAE 80/90 W og bør daglig kontrolleres og evt. efterfyldes.

GB

ORDERING SPARE PARTS

The spare part order must contain the following information:

1. Machine type.
2. Spare part number and description-possibly dimensions and number of parts.

LUBRICATION AND MAINTENANCE

Lubricate PTO shaft after every 10 hours of operation, and lubricate the indicated lubrication points as and when required.

Retighten bolts.

The gearbox is filled with 2,6 litres of SAE 80/90 W gearoil. It should be checked daily and topped up if necessary.

D

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Die Ersatzteilbestellung muss folgende Auskünfte enthalten:

1. Maschinenbauart.
2. Ersatzteilnummer-Beschreibung-eventuell Dimension und Anzahl von gewünschten Teilen.

ABSCHMIEREN UND WARTUNG

Alle 10 Betriebsstunden die Zapfwelle und die gezeigten Schmierstellen nach Bedarf abschmieren. Bolzen nachziehen.

Das Getriebe enthält 2,6 L Getriebeöl des Typs SAE 80/90 W. Es sollte täglich geprüft und falls erforderlich nachgefüllt werden.

F

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

La commande de pièces de rechange doit comprendre les renseignements suivants:


1. Type de machine.
2. Numéro de la pièce de rechange-description-éventuellement dimension et le nombre de pièces désirées.

LUBRIFICATION ET MAINTENANCE


Toutes les 10 heures de fonctionnement graisser l'arbre de transmission de force et les points de graissage indiqués seront lubrifiés selon les nécessités.

Resserrer les boulons.


Le réducteur contient 2,6 L d'huile à engrenages type SAE 80/90 W et devra être contrôlé chaque jour et le plein éventuellement complété.




Nr. No.	Vare nr. Part No.	Antal Quantity	Nr. No.	Tell Nr. Part No.	Anzahl Anzahl	Beskrielse Beskrivelse	Description	Bezeichnung	Désignation	Bemærkninger Remarks Bemerkung Remarques
1	881500240	4	2	1418110	1	Smørenippel PTO. Skærm	Lubricator nipple PTO.cover	Schmiernippel PTO.deckel	Graisseur PTO.couverture	M8x1,25mm.
3	155558	1	4	12200355	1	Bolt	Bolt	Boulon	Goupille	3,5mm.
5	41509	1	6	741190215	1	Håndtag	Cotter	Splint	Poignée	
7	41515	1	8	51300	1	Spændstift	Lever	Hand griffing der Oberlenker	Goupille mecanindus	8x40mm.
9	51301	2	10	51302	4	Beslag	Special pin	Spannstift	Ferrures	
11	740200265	8	12	740420010	8	Hovedramme	Fitting	Main frame	Châssis principal	
13	740390010	2	14	740630020	2	Beskyttelsesbeslag	Protection fitting	Haubrahmen	Garniture de proction	
15	42612	1	16	741190210	1	Beslag	Bracket	Schutzbügel Beschlag	Garniture	
17	52304	1	18	42609	1	Håndtag	Bolt	Beschlag	Boulon	M10x100 FZB
19	52305	1	20	51318	1	Spændstift	Bolt	Gegenmutter	Ecrou de freinage	M10
21	51304	1	22	42604	2	Støttebensbeslag	Spindle	Mutter	Ecrou	M10
23	52309	1	24	741190285	7	Spindel	Supporting fitting	Scheibe	Rondelle	10,5x30x2,0mm.
25	42406	6	26	26434	2	Spindel	Spindle	Hand griffing der Oberlenker	Poignée	
27	740400045	1	28	740420024	1	Støtteben	Spannstift	Spannstift	Goupille mecanindus	8x35mm.
29	740211825	1				Trækramme	Stützbein	Stützbein	Ferrures de stabilisateur	
						Spindel	Ziehrammen	Axe	Châssis de traction	
						Trykfjeder	Spindel	Druckfeder	Châssis de traction	
						Bolt	Pressure spring	Ressort de pression	Axe	
						Spændstift	Bolt	Boulon	Châssis de traction	
						Nylon sleeve	Spannstift	Goupille mecanindus	Châssis de traction	
						Bronzeskive	Nylonbuchse	Douilles nylon	Châssis de traction	
						Låsemøtrik	Bronzescheibe	Bronze rondelle	Châssis de traction	
						Låsemøtrik	Gegenmutter	Ecrou de freinage	Châssis de traction	
						Låsemøtrik	Gegenmutter	Ecrou de freinage	Châssis de traction	
						Bolt	Bolzen	Boulon	Châssis de traction	




Nr. No.	Vare nr. Part No.	Antal Quantity	Nr. No.	Part No.	Anzahl Anzahl	Beskrivelse Beskrivelse	Description	Bezeichnung	Désignation	Bemærkninger Remarks	Bemerkung Remarques
No.	No.	No.	No.	No.	No.						
1	55534	8	2	51305	1	Bolt Beskyttelsesbesøjle	Bolt Protection hoop	Bolzen Schutzbügel	Boulon	Etrier de protection	
3	51306	2	4	51307	1	Beslag	Fitting	Beschlag	Garniture		
5	42490	1	6	740420008	8	Holder for skårskærm	Support for swath guard	Halterung f. Schwadformer	Support de tôle déflectrice		
7	52313	4	8	740320008	6	Beslag	Fitting	Beschlag	Garniture		
9	740750025	8	10	740150130	6	Låsemøtrik	Lock nut	Gegenmutter	Ecrou de freinage	M8	
11	51319	1				Holder f.beskyttelsesbøjle	Holder for protection hoop	Halterung f. Schutzbügel	Support de Etier de protec.		
						Møtrik	Nut	Mutter	Ecrou	M8 FZB	
						Fjederskive	Spring washer	Federscheibe	Rondelle	8,2mm.	
						Bræddebolt	Coach bolt	Brettschraube	Boulon à tête ronde	M8x45 FZB	
						Nylon dug	Nylon cloth	Nylontuch	Tablier nylon		




Nr. No.	Vare nr. Part No.	Antal! Quantity	Nr. No.	Teil Nr. Part No.	Anzahl No. de piece	Beskrivelse Nombré	Description	Bezeichnung	Désignation	Bemærkninger Remarks	Bemerkung Remarques
1	55534	8				Bolt	Bolzen	Boulon			
2	55310	1				Beskættelsesbølle	Schutzbügel	Etrier de protection			
3	51308	2				Beslag	Beschlag	Garniture			
4	740420008	8				Låsemøtrik	Gegenmutter	Ecrou de freinage	M8		
5	52313	4				Holder f.beskættelsesbølle	Halterung f. Schutzbügel	Support de Etrier de protec.			
6	50450	1				Notaksel	Nutenswelle	Arbre cannelé			
7	741190280	1				Spændstift	Goupille mecanindus	Goupille mecanindus	10x40mm.		
8	741190145	1				Spændstift	Goupille mecanindus	Roulement à billes	6x40mm.		
9	51309	1				Kugleleje	Kugellager	Abre	UCFL 205-25	1710mm.	
10	51310	1				Drivaksel	Antreibswelle	Rondelle de serrage	11x22x2,0mm.FZB		
11	740600030	2				Spændskive	Spannscheibe	Boulon	M10x45 8.8 FZB		
12	740210330	2				Bolt	Bolzen	Boulon a six pans creux	M8x10 DIN.925		
13	741010175	2				Unbrakobolt	Allen bolt				



Nr. No.	Vare nr. Part No. Teil Nr.	Antal Quantity Anzahl	No. Nr. No. de pièce	Nr. No.	Part No. Nr. No. de pièce	Beskrivelse Beschreibung Nom Description	Beskrivelse Beschreibung Nom Désignation	Bemærkninger Remarks Bemerkung Remarques
1	52321	3		52321	3	Beslag	Beschlag	Garniture
2	42414	1		42414	1	Lynkobling	Schnellkupplung	Raccord rapide
3	42415	1		42415	1	Kobberskive	Kupferscheibe	Rondelles cuivre
4	42416	1		42416	1	Støvhætte	Staubkappe	Cashe-pousiere
5	42448	1		42448	1	Hydraulikslange	Hydraulikschlauch	Tuyau hydraulique
6	52323	2		52323	2	Brystrippet	Brustrippel	Mameion
7	52324	2		52324	2	Kobberskive	Kupferscheibe	Rondelles cuivre
8	740990715	4		740990715	4	Unbrakobolt	Inbusschraube	Boulon à six pans creux
9	740750040	4		740750040	4	Fjederskive	Scheibe	Rondelle
10	51256	2		51256	2	Pasfeder	Paßfeder	Clavette
11	741190285	6		741190285	6	Spændstift	Spannstift	Goupille mécanindus
12	356040	2		356040	2	Skive	Scheibe	Rondelle
13	42406	4		42406	4	Nylonbørsning	Nylonbuche	Douilles nylon
14	51311	1		51311	1	Venstre hjulkonsol	Linkes Radkonsole	Console de roue, gauche
15	51312	1		51312	1	Højre hjulkonsol	Rechtes Radkonsole	Console de roue, droit
16	52328	1		52328	1	Bolt	Bolzen	Boulon
17	51313	1		51313	1	Hjulkonsol	Radkonsole	Console de roue
18	52330	2		52330	2	Wheel bracket	Bolzen	Boulon
19	52331	4		52331	4	Nylon sleeve	Nylon sleeve	Douilles nylon
20	740390020	2	-19-	740390020	2	Møtrik	Mutter	Ecrou
21	57023	2		57023	2	Bolt	Bolzen	Boulon
22	52332	1		52332	1	Bolt	Bolzen	Bâti
23	52333	1		52333	1	Ramme	Rahmen	Graisseur
24	881500240	4		881500240	4	Smørenippel	Schmiernippel	Cylindre de hydraulique
25	52334	1		52334	1	Hydraulikcyylinder	Hydraulikzylinder	Tuyau hydraulique
26	52335	1		52335	1	Hydraulikslange	Hydraulikschlauch	Flexibles hydrauliques
27	52336	2		52336	2	Forskruning	Verschraubung	Mameion
28	42419	1		42419	1	Brystrippet	Brustrippel	Rondelles cuivre
29	42418	2		42418	2	Kobberskive	Kupferscheibe	Boulon à six pans creux
30	740990390	2		740990390	2	Unbrakobolt	Inbusschraube	Ecrou
31	1363000	4		1363000	4	Endenavsmøtrik	Mutter	Ecrou de freinage
32	740420016	4		740420016	4	Låsemøtrik	Gegenmutter	Roulement à billes
33	1163040	4		1163040	4	Kugleløje	Kugellager	Graisseur
34	881500130	4		881500130	4	Smørenippel	Schmiernippel	Jante
35	1333014	4		1333014	4	Fælg	Felge	Cambre à air
36	1323011	4		1323011	4	Slange	Schlauch	Pneu
37	1313010	4		1313010	4	Dæk	Reifen	Roulement à billes
38	1162050	4		1162050	4	Kugleleje	Kugellager	Presse étoupe
39	1343000	4		1343000	4	Pakdæse	Stopfbuchse	Roue complète
40	1353015	4		1353015	4	Hjul komplet	Rad Komplett	Kontrolé de hydraulique
41	51320	1		51320	1	Kontraventil	Hydr. Kontrol	Manchon filété d'angle
42	51316	1		51316	1	Vinkel	Winkelverschraubung	3/8" x 2,00mm




Nr.	Vare nr.	Antal	Quantity	Anzahl	No. de pièce	Nombre	Beskrivelse	Description	Bezeichnung	Désignation	Bemærkninger Remarks Bemerkung Remarques
1	741141050	2	Låsering	Lock ring	Schließring	Jonc d'arrêt	50mm.	50x70x0,5mm.	50x70x0,5mm.	50x70x0,5mm.	
2	506205	1	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	50x70x1,0mm.	M10	50x70x1,0mm.	50x70x1,0mm.	
3	506210	1	Smørenippel	Lubricator nipple	Schmiernippel	Graisseur	35x72x10mm.	35mm.	35x72x10mm.	35x72x10mm.	
4	881500320	1	Pakdåse	Seal box	Stopfbüchse	Presse étoupe	35mm.	35mm.	35mm.	35mm.	
5	51210	1	Låsering	Lock ring	Schließring	Jonc d'arrêt	72mm.	72mm.	72mm.	72mm.	
6	741141035	1	Låsering	Lock ring	Schließring	Jonc d'arrêt	6207	6207	6207	6207	
7	741142072	1	Kugleleje	Ball bearing	Kugellager	Roulement à billes	35x48x2,5mm.	35x48x2,5mm.	35x48x2,5mm.	35x48x2,5mm.	
8	1162070	1	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	Arbre carrelé	DL2018	Couvercle	Arbre carrelé	
9	740600056	1	Notaksel	Spline axle	Lager	Roulement	DL2018	DL2018	Joint	Joint	
10	51211	1	Leje	Bearing	Gipfel des Deckel	Couvercle	110mm.	110mm.	Joint	Joint	
11	51212	1	Topdæksel	Top cover	Schließring	Jonc d'arrêt	6310	6310	Arbre	Arbre	
12	51213	1	Låsering	Lock ring	Kugellager	Roulement à billes	6310	6310	Clavette	Clavette	A10x8x50mm.
13	741142110	1	Kugleleje	Ball bearing	Dichtung	Joint	6310	6310	Boulon a six pans creux	Boulon a six pans creux	A10x8x35mm.
14	1163100	1	Pakning	Seal	Welle	Palßfeder	6310	6310	Couronne dentée	Couronne dentée	M8x20
15	51214	1	Aksel	Shaft	Paßfeder	Clavette	6310	6310	Goupille mécanindus	Goupille mécanindus	7x50mm.
16	51317	1	Passfeder	Fitting spring	Inbusschraube	Boulon	6310	6310	Goupille mécanindus	Goupille mécanindus	12x50mm.
17	51216	1	Passfeder	Fitting spring	Unbrakobolt	Ecou de freinage	6310	6310	Goupille de sûreté	Goupille de sûreté	6mm.
18	51236	1	Unbrakobolt	Allen bolt	Kronrad	Garniture	6310	6310	Ressort pick-up	Ressort pick-up	6mm.
19	740990270	8	Kronhjul	Crown wheel	Spannstift	Garniture	6310	6310	Boulon	Boulon	M12x75 FZB
20	51217	1	Spændstift	Special pin	Spannstift	Ecou de freinage	6310	6310	Garniture	Garniture	M12
21	741190190	8	Spændstift	Special pin	Sicherungssplint	Beschlag	6310	6310	Beschlag	Beschlag	
22	741190340	1	Sikringssplit	Safety pin	Pick-up Zinke	Buchse	6310	6310	Buchse	Buchse	
23	1210060	8	Pick-up fjeder	Pick-up spring	Pick-up	Stopfbüchse	6310	6310	Getriebegehäuse	Getriebegehäuse	
24	51218	24	Bolt	Bolt	Bolzen	Bolzen	6310	6310	Schraube	Schraube	
25	740211450	24	Lock nut	Gegenmutter	Gegenmutter	Gegenmutter	6310	6310	Boîte de vitesses	Boîte de vitesses	
26	740420012	24	Beslag	Beschlag	Beschlag	Beschlag	6310	6310	Unbraco vis	Unbraco vis	
27	55532	24	Beslag	Fitting	Fitting	Fitting	6310	6310	Douille	Douille	
28	51263	8	Bøsnings	Bush	Stopfbüchse	Pressé étoupe	35x45x7mm.	35x45x7mm.	Cardan arme	Cardan arme	
29	51264	8	Pakdåse	Seal box	Getriebegehäuse	Boîte de vitesses	1/2" x 3/4"	1/2" x 3/4"	Buchse	Buchse	
30	51222	8	Gearhus	Gearcase	Schraube	Schraube	1/2" x 3/4"	1/2" x 3/4"	Cardan arme	Cardan arme	
31	51223	1	Prop	Plug	Prop	Prop	1/2" x 3/4"	1/2" x 3/4"	Cardan arme	Cardan arme	
32	51273	1	Stålboørsning	Bush	Stålboørsning	Stålboørsning	1/2" x 3/4"	1/2" x 3/4"	Cardan arme	Cardan arme	
33	51224	8	Kardanarm	Cardan arm	Kardanarm	Kardanarm	1/2" x 3/4"	1/2" x 3/4"	Cardan arme	Cardan arme	
34	51225	8									



Nr. No.	Vare nr. Part No.	Antal Quantity	Nr. No.	Part No.	Antal Quantity	Nr. No.	Part No.	Antal Quantity	Beskrivelse Beschreibung	Description	Bezeichnung Désignation	Bemærkninger Remarks	Bemerkung Remarques
35	51227	1							Kurveskive	Curved washer	Disque came		
	1162100	1							Kugleleje	Ball bearing	Roulement à billes	6210	
36	51228	1							Pakdåse	Seal box	Presse étoupe	50x72x8mm.	
37	51230	1							Bunddæksel	Bottom cover	Couvercle		
38	741000200	1							Unbrakoskrue	Unbraco screw	Unbraco vis	3/8"x3/4"WSP	
39	740205125	6							Bolt	Bolt	Boulon	M10x25	
40	55530	24							Beslag	Fitting	Garniture		
41	55531	24							Beslag	Fitting	Garniture		
42	51512	2							Møtrik	Nut	Boulon	KM10	
43	51513	2							Lässeskive	Lock Washer	Disque de blocage	MB11	
44	51321								Gearkasse, komplet	Gearcase, complete	Boite de vitesses, complete		

næste nr. 51322







SR-3200P		SR-3200P		SR-3200P	
Varenr.	Sidenr.	Varenr.	Sidenr.	Varenr.	Sidenr.
Part no.	Page no.	Part no.	Page no.	Part no.	Page no.
Teil Nr.	Seit Nr.	Teil Nr.	Seit Nr.	Teil Nr.	Seit Nr.
15558	13	51310	17	1333014	19
26434	13	51311	19	1343000	19
41509	13	51312	19	1353015	19
41515	13	51313	19	1363000	19
42406	13,19	51316	19	1418110	13
42414	19	51317	21	740150130	15
42415	19	51318	13	740200265	13
42416	19	51319	15	740205125	23
42418	19	51320	19	740210330	17
42419	19	51321	23	740211450	21
42448	19	51512	23	740211825	13
42490	15	51513	23	740320008	15
42604	13	52304	13	740390010	13
42609	13	52305	13	740390020	19
42612	13	52309	13	740400045	13
50450	17	52313	15,17	740420008	15,17
51210	21	52321	19	740420010	13
51211	21	52323	19	740420012	21
51212	21	52324	19	740420016	19
51213	21	52328	19	740420024	13
51214	21	52330	19	740600030	17
51216	21	52331	19	740600056	21
51217	21	52332	19	740630020	13
51218	21	52333	19	740750025	15
51222	21	52334	19	740750040	19
51223	21	52335	19	740990270	21
51224	21	52336	19	740990390	19
51225	21	55310	17	740990715	19
51227	23	55530	23	741000200	23
51228	23	55531	23	741010175	17
51230	23	55532	21	741141035	21
51236	21	55534	15,17	741141050	21
51256	19	57023	19	741142072	21
51263	21	356040	19	741142110	21
51264	21	506205	21	741190145	17
51273	21	506210	21	741190190	21
51300	13	1162050	19	741190210	13
51301	13	1162070	21	741190215	13
51302	13	1162100	23	741190280	17
51304	13	1163040	19	741190285	13,19
51305	15	1163100	21	741190340	21
51306	15	1210060	21	881500130	19
51307	15	1220035	13	881500240	13,19
51308	17	1313010	19	881500320	21
51309	17	1323011	19		